



## 05185000 - LT-S VDI50 ER40F H81 DIN 5482

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Tipo</b>                  | LT-S<br>Portautensili dritto        |
| <b>Attacco</b>               | VDI 50                              |
| <b>Uscita utensile</b>       | Portapinza ER 40 F - ghiera interna |
| <b>Raffreddamento</b>        | Refrigerazione esterna              |
| <b>Senso di rotazione</b>    | r1  r2                              |
| <b>Velocità max [1/min]</b>  | 6000                                |
| <b>Coppia max [Nm]</b>       | 50                                  |
| <b>Rapporto</b>              | 1:1                                 |
| <b>H [mm]</b>                | 81                                  |
| <b>Accessori</b>             | N.D.                                |
| <b>Note</b>                  | N.D.                                |
| <b>Note per il montaggio</b> | N.D.                                |



**ATTENZIONE: VERIFICARE L'ORIENTAMENTO DELLA DENTATURA VDI**

Verificare sempre gli ingombri del portautensile in torretta



|             |               |
|-------------|---------------|
| DATE/DATE   | 07/11/2019    |
| PART NUMBER | 05185000-R011 |

**Salvo modifiche tecniche**