



# 05331500 - LT-A BMT75 ISOBT40 LR RF H90

<b>Tipo</b>	LT-A Portautensili angolare a 90°
<b>Attacco</b>	BMT 75
<b>Uscita utensile</b>	Cambio rapido ISO-BT40
<b>Raffreddamento</b>	Refrigerazione interna
<b>Senso di rotazione</b>	r1 ↻ r2 ↻
<b>Velocità max [1/min]</b>	4000
<b>Coppia max [Nm]</b>	180
<b>Rapporto</b>	1:1
<b>H [mm]</b>	90
<b>H1 [mm]</b>	52
<b>Pressione max [bar]</b>	20
<b>Accessori</b>	N.D.
<b>Note</b>	N.D.
<b>Note per il montaggio</b>	N.D.



REPLACED BY 05331600

Verificare sempre gli ingombri del portautensile in torretta



DATE/DATE	05331500-R011
22/03/2021	

Salvo modifiche tecniche