




05033300 - SUPP ALB AX 10-30 VDI40 TW

| | |
|--|---|
| Tipo | SHAFT SUPPORT Supporto alberi |
| Attacco | VDI 40 |
| Uscita utensile | Supporto albero $\varnothing 10$ - $\varnothing 30$ |
| Raffreddamento | N.D. |
| H [mm] | 78.5 |
| \varnothing Min [mm] | 10 |
| \varnothing Max [mm] | 30 |
| Accessori | N.D. |
| Note | N.D. |
| Note per il montaggio | Torretta inferiore |



ATTENZIONE: VERIFICARE L'ORIENTAMENTO DELLA DENTATURA VDI

Verificare sempre gli ingombri del portautensile in torretta



| | |
|------------|---------------|
| DATE/DATE | 05033300-R011 |
| 29/03/2017 | |

Salvo modifiche tecniche