



## 05051700 - LT-A VDI40 DIN138-22 L H130 MZ

<b>Tipo</b>	LT-A Portautensili angolare a 90°
<b>Attacco</b>	VDI 40
<b>Uscita utensile</b>	Portafrese DIN138 D22
<b>Raffreddamento</b>	Refrigerazione esterna
<b>Senso di rotazione</b>	r1 ↻ r2 ↻
<b>Velocità max [1/min]</b>	6000
<b>Coppia max [Nm]</b>	63
<b>Rapporto</b>	1:1
<b>H [mm]</b>	130
<b>H1 [mm]</b>	38
<b>Accessori</b>	N.D.
<b>Note</b>	N.D.
<b>Note per il montaggio</b>	Solo per mandrino principale



### ATTENZIONE: VERIFICARE L'ORIENTAMENTO DELLA DENTATURA VDI

Verificare sempre gli ingombri del portautensile in torretta



DATE/ATA  
08/09/2015 **05051700-R011**

Salvo modifiche tecniche