


# 05061900 - LT-S VDI40 ER32F H53 OK

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Tipo</b>                  | LT-S<br>Portautensili dritto                      |
| <b>Attacco</b>               | VDI 40  |
| <b>Uscita utensile</b>       | Portapinza ER 32 F - ghiera interna               |
| <b>Raffreddamento</b>        | Refrigerazione esterna                            |
| <b>Senso di rotazione</b>    | r1  r2  |
| <b>Velocità max [1/min]</b>  | 6000  |
| <b>Coppia max [Nm]</b>       | 63  |
| <b>Rapporto</b>              | 1:1   |
| <b>H [mm]</b>                | 53  |
| <b>Accessori</b>             | Chiave albero, chiave ghiera, ghiera per pinze ER |
| <b>Note</b>                  | Ad esaurimento. Sostituito da cod. 05060200       |
| <b>Note per il montaggio</b> | N.D.  |



REPLACED BY 05060200

**ATTENZIONE: VERIFICARE L'ORIENTAMENTO DELLA DENTATURA VDI**

Verificare sempre gli ingombri del portautensile in torretta

USCITA LIQUIDO REFRIGERANTE  
COOLANT WAY-OUT

PRODOTTO SOSTITUITO DA 05060200  
 PRODUCT REPLACED BY 05060200

REPLACED BY 05060200

|           |            |               |
|-----------|------------|---------------|
| DATE/DATE | 29/05/2024 | 05061900-R011 |
|-----------|------------|---------------|

Salvo modifiche tecniche