



# 05171000 - LT-A VDI40 ER32F 2:1 H90 BA

<b>Tipo</b>	LT-A Portautensili angolare a 90°
<b>Attacco</b>	VDI 40
<b>Uscita utensile</b>	Portapinza ER 32 F - ghiera interna
<b>Raffreddamento</b>	Refrigerazione esterna
<b>Senso di rotazione</b>	r1  r2
<b>Velocità max [1/min]</b>	in 6000 / out 3000
<b>Coppia max [Nm]</b>	in 60 / out 120
<b>Rapporto</b>	2:1
<b>H [mm]</b>	90
<b>H1 [mm]</b>	38
<b>Accessori</b>	N.D.
<b>Note</b>	N.D.
<b>Note per il montaggio</b>	N.D.



**ATTENZIONE: VERIFICARE L'ORIENTAMENTO DELLA DENTATURA VDI**

Verificare sempre gli ingombri del portautensile in torretta



<small>DATE/ATA</small>	
09/03/2016	<b>05171000-R011</b>

**Salvo modifiche tecniche**