





# 05031700 - LT-A VDI40 DIN138-22 L H90 TW

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Tipo</b>                  | LT-A<br>Portautensili angolare a 90°  |
| <b>Attacco</b>               | VDI 40  |
| <b>Uscita utensile</b>       | Portafrese DIN138 22  |
| <b>Raffreddamento</b>        | Refrigerazione esterna  |
| <b>Senso di rotazione</b>    | r1  r2  |
| <b>Velocità max [1/min]</b>  | 6000  |
| <b>Coppia max [Nm]</b>       | 63  |
| <b>Rapporto</b>              | 1:1   |
| <b>H [mm]</b>                | 90  |
| <b>H1 [mm]</b>               | 38  |
| <b>Accessori</b>             | N.D.  |
| <b>Note</b>                  | N.D.  |
| <b>Note per il montaggio</b> | Solo per mandrino principale  |



**ATTENZIONE: VERIFICARE L'ORIENTAMENTO DELLA DENTATURA VDI**

Verificare sempre gli ingombri del portautensile in torretta



|               |            |
|---------------|------------|
| DATE/DATE     | 07/01/2016 |
| 05031700-R011 |            |

Salvo modifiche tecniche