



## 05227500 - SHAFT SUPP VDI40 20-100 5480 SA

|  |  |
|--|--|
| <b>Tipo</b>                              | SHAFT SUPPORT<br>Supporto alberi                     |
| <b>Attacco</b>                           | VDI 40   |
| <b>Uscita utensile</b>                   | Supporto albero $\varnothing 20$ - $\varnothing 100$ |
| <b>Raffreddamento</b>                    | N.D.   |
| <b>H [mm]</b>                            | 115,5  |
| <b><math>\varnothing</math> Min [mm]</b> | 20   |
| <b><math>\varnothing</math> Max [mm]</b> | 100  |
| <b>Accessori</b>                         | N.D.   |
| <b>Note</b>                              | N.D.   |
| <b>Note per il montaggio</b>             | Torretta inferiore                                   |



**ATTENZIONE: VERIFICARE L'ORIENTAMENTO DELLA DENTATURA VDI**

Verificare sempre gli ingombri del portautensile in torretta



Salvo modifiche tecniche

DATE/DATE  
22/02/2019 05227500-R011