



## 05354400 - LT-A VDI40 138-32 R 2:1 H100

<b>Tipo</b>	LT-A Portautensili angolare a 90°
<b>Attacco</b>	VDI 40
<b>Uscita utensile</b>	Portafrese DIN138 D32
<b>Raffreddamento</b>	Refrigerazione esterna
<b>Senso di rotazione</b>	r1 ↺ r2 ↻
<b>Velocità max [1/min]</b>	in 6000 / out 3000
<b>Coppia max [Nm]</b>	in 70 / out 140
<b>Rapporto</b>	2:1
<b>H [mm]</b>	100
<b>H1 [mm]</b>	43
<b>Accessori</b>	N.D.
<b>Note</b>	N.D.
<b>Note per il montaggio</b>	Solo per mandrino secondario



### ATTENZIONE: VERIFICARE L'ORIENTAMENTO DELLA DENTATURA VDI

Verificare sempre gli ingombri del portautensile in torretta



DATE/DATE  
19/10/2017 **05354400-R011**

Salvo modifiche tecniche