



- Posizione assiale fissa della pinza
Fixed axial collet position
- Ricambio rapido delle pinze
Quick collet change



GRUPPI ACCESSORI PASSAGGIO "PEL"
OPTIONAL KIT WORKPIECE CONTROL



IN DOTAZIONE: Mandrino e viti di fissaggio
(pinze da ordinare separatamente)
EQUIPMENT: Chuck and fixing screws
(collets to be ordered separately)



Con riserva di modifiche tecniche - Subject to technical changes

Modello MPT - MPT model		KSZ-NZ 42	KSZ-NZ 65		KSZ-NZ 80	KSZ-NZ 100	
Attacco naso macchina - Machine spindle		FL140	FL170	A6	A8	FL170	FL220
Codice d'ordine - Order code		77686542	77686565	77686765	77686865	77686580	77686510
	A	150	185	165	220	185	235
	B	140		160		175	225
	D_{max}	M54x1.5		M85x1.5*		M95x1.5*	M115x2*
	E	43		66		81	102
	F	120	145	145	150	145	168
	G	-		M20		M20	M24
	H	53	65.5	65.5	70.5	-	-
	I	-	-	41.5	41.5	40.5	-
	I₁	23	41.5	-	-	23	42
	K	22		21.5		23	31.5
	L	51		55		87	67
	M_{G6}	49		72		17	110
	N	21		22.5		21.5	21.5
	O	M12		M36x1.5		M36x1.5	M36x1.5
	PH6	140	170	-	-	170	220
	R	104.8	133.4	133.4	171.4	133.4	171.4
	S	M10	M12	M12	M16	M12	M16
Velocità massima - Max. speed	r.p.m.	7000		6000		5500	3800
Forza assiale max. - Max. axial force	kN	35		45		50	65
Forza di serraggio max. - Max. clamping force	kN	80		105		115	150
Massa (senza pinza) - Weight (without collet)	kg	6		20		25	40
Cilindri consigliati - Recomm. cylinders	Tipo	VNK-T2 102-46	VNK-T2 150-67	VNK-T2 150-67	VNK-T2 150-67	VNK-T2 200-86	VNK-T2 250-110
Vel. max del cilindro - Max. cylinder speed	r.p.m.	7000	5500	5500	5500	4500	3600

Attrezzo di ricambio - Changing unit		KSZ-NZN 42	KSZ-NZ 65		KSZ-NZ 80	KSZ-NZ 100
Accessori - Accessories						
Manuale - Manual		00196842		00196844	01863597	ND
Pneumatico - Pneumatic		01866500		01866599		194744
Gruppi accessori passaggio "PEL" Optional kit workpiece control		-		01860598	01860597	01860596